

F-HZ-HJ-SZ-ISO-003

水质—浊度的测定—透明度测试圆盘法

1 适用范围

透明度测试圆盘法是半定量的方法，适用于测定地表水。

2 采样

用玻璃或塑料瓶采样，采样后尽快分析。或将样品放在阴凉、黑暗处，24 小时内分析。防止样品与空气接触，避免样品温度不必要的变化。

3 仪器

透明度测试圆盘

4 过程简述

将圆盘放在链上，放入水中逐渐降低，直至从上方观察几乎看不见。测量链子浸没的长度。重复实验几次。

5 来源

国际标准化组织，ISO 7027：1999（E）